

# СКЛАДЫ И АНГАРЫ



- Нет выпадения конденсата
- Нет плесени и ржавчины
- Тара и упаковка не размокает

## Склады

Продукция на складе может пострадать от высокой влажности и коррозии. В тентовых конструкциях зачастую влажный климат и возможно выпадение конденсата, который затем капает с потолка. Высокая влажность является причиной образования плесени и ржавчины. Электронные приборы и картонная упаковка должны быть защищены от влаги во время хранения во избежание их повреждения.

## Решение причины проблем с климатом

Благодаря адсорбционному осушителю можно контролировать влажность с точностью до 1%. Плесень появляется, когда относительная влажность превышает 70%, а коррозия, когда относительная влажность выше 50%. При помощи контроля влажности в требуемых пределах можно обеспечить сохранность складываемых товаров.

Осушители DST не требуют специального обслуживания. Выбор оборудования зависит от размера помещения и требует специального подбора.



Тентовый склад



Осушитель DST Recusorb DR-40, установленный на складе

Посетите наш сайт [www.dst-sg.ru](http://www.dst-sg.ru) для более полной информации либо свяжитесь с представителем DST для консультации.

*Мировые лидеры в осушении воздуха*

